


Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « Le Villaret » 2092, route des Diacquenods 74370 SAINT-MARTIN BELLEVUE




Syndicat Mixte Interdépartemental d'Aménagement du Chéran Mairie 74540 ALBY SUR CHERAN




Août 2004 : Etat comparatif un mois après travaux

Vue générale du Tronçon 1 Vers l'amont




Vue générale du Tronçon 1 Vers l'aval



Vue générale du Tronçon 2

Vers l'amont




Vue rapprochée du secteur reméandré du Tronçon 2 Vers l'amont

Ancien lit rectiligne



Avant travaux, juin 2004



Vue générale du Tronçon 3 Vers l'aval

Uniformité des substrats, des écoulements et absence de caches



Avant travaux, avril 2004

Diversification des écoulements et création de caches à vocation piscicole : épis et seuil en enrochement



Un mois après travaux, août 2004

Vue générale du Tronçon 5

Vers l'amont

Diversification des écoulements : succession de seuils et d'épis, basculement de l'écoulement préférentiel, création active de fosse





Avant travaux

Un mois après travaux, août 2004, étiage sévère


Le seuil dirige l'écoulement en rive gauche, crée une sous berge et une surprofondeur


Vue rapprochée du Tronçon 5 illustration du rétrécissement du lit par des fascines

Faible lame d'eau : largeur excessive du lit recalibré

Rétrécissement du lit et augmentation de la hauteur d'eau

Création d'atterrissements inondables






Avant travaux, mai 2004

Diversification des écoulements par des épis et un seuil

Reprise des saules de la fascine

Vue générale du Tronçon 6 Vers l'amont




Avant travaux, juin 2004

Un mois après travaux, août 2004

Vue générale du tronçon 6

Vers l'aval



Avant travaux, avril 2004

Retalutage, berge en pente douce, géotextile et graminées




Un mois après travaux, août 2004

Reconstruction de l'enrochement : Deux hauteurs de blocs


Vue générale du Tronçon 6

Vers l'aval

Stabilisation du lit, de la rive gauche



Avant travaux, avril 2004



Un mois après travaux, août 2004

Diversification des écoulements, des substrats et création de caches


Vue rapprochée de la Limite Tronçon 5/Tronçon 6

Illustration du rehaussement du lit

Elévation de la ligne d'eau d'environ 30 à 40cm sur l'ensemble de la zone pour stopper l'incision du lit grâce aux seuils




Avant travaux, avril 2004



Un mois après travaux, août 2004

Positionnement de blocs : diversification des écoulements et création de caches

Vue générale du Tronçon 8 Vers l'amont




Vue générale du Tronçon 8 Vers l'aval

Ancien lit recalibré, absence de lit majeur et érosion des berges



Avant travaux, juin 2004



Vue générale du Tronçon 10 Vers l'amont

